



## Visite FS-SSCT DFA/DRH/DSIN

### Visite FS-SSCT du 24 novembre 2023 : 227 rue de Bercy/8-10 avenue Ledru Rollin

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
<p><b>Présents :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Représentants du personnel : Paul BAROT (UCP), Hervé STRAGLIATI (UNSA), Laurent MEUNIER (CGT), Valérie ASHRAFI (UNSA), Mohammed BENOMARI (CGT), Charly HEMAT (CFDT).</li><li>- Administration : Alexandre HENNEKINNE (Sous-directeur des ressources, DSIN), Carole FAUCHER- PREVOST (Chargée de la logistique et des questions liées aux bâtiments, DSIN), Thomas FURTADO (Adjoint à la cheffe de la délégation aux relations sociales et aux politiques de prévention, DRH), Camille KAROUBI (Cheffe du bureau de l'appui aux directions, SPP/ DRSP/DRH), Edith RIBEIRO (adjointe au chef de service de l'Agence Est – DILT), Jean-Jacques ROYER (chef du BPI – DILT), Ginette SYLVANISE (Gestionnaire de Patrimoine – DILT), Erwan Berthou (ISST – MISST).</li></ul> <p><b>Préambule :</b></p> <p>Dans le cadre du transfert des agents du SUNI (DSOL) vers la DSIN, 46 agents transférés, et de l'installation d'agents DSIN dans de nouveaux bureaux (AIP Crozatier et BSISSA) une visite de site pré travaux a eu lieu le 30 aout, et suite à la FS-SSCT du 6 septembre, une visite FS-SSCT post travaux, en présence des agents, a été inscrite au calendrier prévisionnel des visites. Cette visite s'est tenue le 24 novembre en présence des OS, du SPP/DRH, de la DSIN et de la DILT.</p>				

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
	x		<p><b>Au 227 rue de Bercy, RDC</b>            1<sup>er</sup> bureau : Un agent du CASVP dans un bureau de 3 agents.            Remarque des OS :            - Grille de ventilation bouchée</p> <p>2<sup>e</sup> bureau :            - Un agent CAVSP installé dans le bureau.            Remarque des OS :            - Présence de radiateurs d'appoint</p>	<p>Nettoyage de l'ensemble du système de ventilation en cours (grilles, CTA, gaines) au 227 rue de Bercy jusqu'au 15 décembre.</p> <p>La DILT souligne qu'elle a répété l'interdiction pour les agents d'avoir des radiateurs d'appoints mais qu'elle va vérifier avec les agents au sein du bureau le motif afin de pouvoir ajuster en conséquence.</p>
	x		<p><b>Au 227 rue de Bercy 7<sup>e</sup> étage.</b>            Création d'un bureau pour 10 agents: 8 agents actuellement en poste. Les agents sont en TT à tour de rôle pour ne pas être présents au même moment.            Plusieurs remarques des OS concernant :            - Une isolation phonique limitée, pas de séparation phonique pour deux bureaux (en raison des bras télescopiques pour les écrans).            - Manque d'un store à l'une des fenêtres.            Remarque des agents sur la taille de leurs bureaux.</p>	<p>Concernant l'aménagement du bureau le SPP propose son appui à la DSIN.            Remarque post-réunion : L'étude de l'aménagement a eu lieu le 11 janvier 2024 et est jointe à ce compte-rendu. Les agents ne souhaitent finalement pas d'évolution de l'aménagement mobilier.            Des interventions complémentaires concernant l'électricité ont été demandées à la DILT.</p>

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
				Store : la pose de ce store est prévue dans la programmation des travaux 2024.
	x		<b>Au 227 rue de Bercy, au 7<sup>e</sup> étage.</b> Remarques des agents sur l'inconfort de leurs fauteuils.	La remarque a été prise en compte par la DSIN afin de recenser l'ensemble des fauteuils correspondant. Il s'agit de mobiliers du catalogue DILT.
	x		<b>Au 227 rue de Bercy, Mezzanine.</b> Transformation d'un espace en bureau pour 4 agents avec l'ajout d'une cloison afin de créer le bureau du chef de service. Des travaux ont été effectués sur le sol, les cloisons, et le plafond et l'électricité a été refaite.  Avec la pose d'une cloison, un bureau a été créé pour le chef de bureau. La DSIN indique que la cloison va être changée pour permettre une meilleure isolation sonore.	

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
	X		<p><b>Au 227 rue de Bercy, 2<sup>e</sup> étage</b></p> <p>L'arrivée des agents du SUNI-DSOL implique uniquement des mouvements entre les bureaux sans ajout de poste de travail, donc sans modification des conditions de travail existantes.</p> <p>Bureau qui a accueilli 4 agents du CASVP. 6 agents au sein du bureau, présents le mardi. Les agents sont mobiles et en TT.</p> <p>Un bureau a intégré un agent CASVP sans ajouter de postes de travail, déjà existants.</p>	
X			<p><b>227 rue de Bercy - Salle Ronsard (salle de réunion)</b></p> <p>Refait entièrement (sol et plafond) et un écran va être intégré.</p>	

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
	x		<p><b>Au 8-10 avenue Ledru-Rollin, RDC.</b>            6 agents du SUNI-DSOL sont intégrés dans les bureaux avec les agents de la DSIN. Chaque agent est intégré dans un bureau partagé, sans modification du nombre de postes de travail existants.            1 journée de présentiel commune à tous les agents : le mardi.            Remarque des OS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un PMF au sein d'un bureau (bruit, poussière de carbone).</li> </ul>	<p>La PMF est utilisé ponctuellement par l'agente présente au sein du bureau afin de lui éviter d'aller à celle du couloir.</p>
	x		<p><b>Au 8-10 avenue Ledru Rollin, 1<sup>er</sup> étage.</b>            Un bureau élargi en décroissant la pièce attenante et en avançant la cloison au niveau du couloir permet la création un bureau avec 4 postes de travail, bureau intégré par 4 agents (DSIN) : les 4 planificateurs sont réunis au sein du même bureau ce qui permet de faciliter la communication. 2 sur 4 sont présents au cours de la semaine sauf le jeudi 4/4.            La peinture et le mobilier est neuf. Des meubles provisoires vont être retirés, notamment ceux qui gênent la luminosité émanant de la porte vitrée.</p>	

Thèmes			Remarques et observations émises durant la visite	Réponses apportées
Parties communes	Espaces de travail	Organisation		
	X		<p><b>Au 8-10 avenue Ledru Rollin, 1<sup>er</sup> étage.</b>            Les 3 agents déplacés ont libéré un bureau qui est occupé par 3 agents CASVP. Présents tous sur site le jeudi.            Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre qui ne se ferme pas signalée</li> <li>- Ventilation : grille bouchée</li> </ul>	<p>Les remarques ont bien été prises en compte par la DILT qui va les traiter.</p>
	X		<p><b>Au 8-10 avenue Ledru Rollin, 1<sup>er</sup> étage.</b>            Bureau qui intègre des agents CASVP, 6 agents.            Remarque des OS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruit et interférences avec les appels téléphoniques.</li> <li>- 46m2 pour 6 agents.</li> </ul>	<p>Le planificateur indique qu'une partie des agents sont en TT et que seulement 3 agents peuvent être au téléphone les 3 autres travaillant sur les demandes en ligne.</p>



Visite FS-SSCT DFA/DRH/DSIN